

Julkisivumaali Keim Purkristalat

31.8.2007

Roiskerappauspinnat

Alustavat työt

Uusien roiskerapattujen pintojen annetaan kovettua ja kuivua jälkihoidettuna vähintään 4 viikkoa.

Kalkki tai kalkki – sementtimaalilla maalatut roiskerappauspinnat puhdistetaan maalista esim. korkeapainepesulla.

Suolojen poistaminen

Maalattavan alustan pinnassa mahdollisesti olevat suolat ja kiilto on poistettava ennen maalaamista tuotteella Keim Ätzflüssigkeit seuraavasti: laimennetaan 1 osa Keim Ätzflüssigkeit tiivistettä 2 osaan vettä.

Liuos ruiskutetaan tai harjataan käsiteltävään pintaan. 5-10 minuutin kuluttua käsitellyt pinnat teräsharjataan. Käsitely uusitaan, mikäli toivottua tulosta ei saavutettu.

Rappauskorjaukset

Mahdolliset rappauskorjaukset avataan suoraseinäisesti kovaan laastiin rappausmuuriin saakka ja laasti korjataan ympäristön tasoon. Korjauskohdat eivät saa erottua muusta ympäristön pinnasta

Keim Purkristalat maalaaminen ja maalin sekoitussuhde:

Pohjamaalaaminen ja maalin sekoitussuhde

1 osa Keim Fixativ + 1 osa vettä

Liuos harjataan tai ruiskutetaan pintaan runsaana (valuu).

Välimaalaaminen ja maalin sekoitussuhde

30 kg Keim Farbpulver

30..32 ltr Keim Fixativ

Välimaali ruiskumaaltaan peittävänä kerroksena.

Pintamaalaaminen ja maalin sekoitussuhde

30 kg Keim Farbpulver (Värijauhe)

24 ltr Keim Fixativ

Pintamaali ruiskumaalataan peittävänä kerroksena.

Maalauskerrosten väli on vähintään 1 vrk.

Työvälineiden puhdistaminen

Heti käytön jälkeen vedellä.

Maalaustyö voidaan tehdä suojatuissa olosuhteissa (katteen alla) myös sateella.

Maalattaessa on lämpötilan oltava yli + 5 C -astetta maalaustyön ja maalin kovettumisen aikana.



Muuta

Insinööritoimisto Sulin Oy:n edustaja pyydetään työmaalle tuotteen käytön opastamista varten.