

Uudet sileärappauspinnat

Alustavat työt

Rapattujen pintojen annetaan kovettua ja kuivua jälkihoidettuna vähintään 4 viikkoa.

Suolojen poistaminen

Maalattavan alustan pinnassa mahdollisesti olevat suolat ja kiilto on poistettava ennen maalaamista tuotteella Keim-Ätzflüssigkeit seuraavasti: laimennetaan 1 osa Keim-Ätzflüssigkeit tiivistettä 2 osaan vettä.

Liuos ruiskutetaan tai harjataan käsiteltävään pintaan. 5-10 minuutin kuluttua vaaleat pinnat teräsharjataan puhtaaksi. Käsittely uusitaan, mikäli toivottua tulosta ei saavutettu.

Keim Purkristalat maalaaminen ja maalin sekoitussuhde:

Pohjamaalaaminen ja maalin sekoitussuhde

30 kg Keim Farbpulver (Värijauhe)

25 kg Keim KristallFelsit (kuituaine)

n. 36 ltr Keim Fixativ

Pohjamaalaaminen: harjamaalaten

Pohjamaalin tarkka seossuhde määritetään työmaalla, kun pohjamaalaustyö aloitetaan.

Pintamaalaaminen ja maalin sekoitussuhde

30 kg Keim Farbpulver (Värijauhe)

24 ltr Keim Fixativ

Pintamaalaaminen: harjamaalaten

Maalauskerrojen väli on vähintään 1 vrk.

Työvälineiden puhdistaminen

Heti käytön jälkeen vedellä.

Maalaustyö voidaan tehdä suojatuissa olosuhteissa (katteen alla) myös sateella.

Maalattaessa on lämpötilan on oltava yli + 5 C -astetta maalaustyön ja maalin kovettumisen aikana.

Muuta

Insinööritoimisto Sulin Oy:n edustaja pyydetään työmaalle tuotteen käytön opastamista varten.